


**Zeiger-Werkzeuge.**



PERF	Abmessungen	Kg
229	105 x 25 mm	0.040

Federwerkzeug, um die Zeiger abzuheben.

**Federsteg-Werkzeuge.**



PERF	Länge	Kg
458	135 mm	0.025

Schwarzes Plastikwerkzeug, um die Federstegen einstellen/abzuheben.

**Ersatzteile :**

MSA	Element	Kg
10.304-A	DEU	0.001
10.304-B	DEU	0.001
10.304-C	DEU	0.001



PERF	Länge	Kg
230	100 mm	0.020

Werkzeug, um die Zeiger abzuheben.



PERF	Länge	Kg
459	145 mm	0.025

Chromiertes Werkzeug, um die Federstegen einstellen/abzuheben.

**Ersatzteile :**

PERF	Element	Kg
459A	Spitze, Ø 0.80 mm / Spachtel, Breite 1.20 mm	0.005
459B	Spachtel, Breite 4.00 mm	0.005



PERF	Spachteln Breite	Länge	Kg
231	3 mm	110 mm	0.015

Paar von Zeigerhebel.